

Lista poprawek/usuniętych błędów wobec wersji 1.0.34

---

02-01-2009 v.1.0.35 :

1. obsługa konfiguratora NZM i IZM,
2. rozdzielanie aktualizacji bazy danych od aktualizacji programu,
3. usprawnienie działania z Windows Vista,
4. aktualizacja bazy danych programu.

---

kontakt: [programy@moeller.pl](mailto:programy@moeller.pl)