



Czujniki ciśnienia

MCS..., MCS N...



	Wprowadzenie przewodów	a	
MCS...:	2 x M20	R 1/4"	27
MCSN...:	2 x M20	R 1/2"	36

MCSN...V

z zaworem wyrównawczym

